



Juillet 2019

**AVIS DE NON-CONFORMITÉ  
SIÈGE D'APPOINT À POSITIONNEMENT DE CEINTURE AVEC SAU  
BIG BOOST DE LUXE DE HARMONY**

**(Modèle n° 0304018CBR)**

Nous vous écrivons pour vous informer de nouvelles instructions d'acheminement de la ceinture de sécurité pour votre siège d'appoint à positionnement de ceinture avec dispositif système d'ancrage universel (SAU) Big Boost de luxe de Harmony (modèle n° 0304018CBR). Des analyses en laboratoire effectuées pour le compte d'Harmony par un tiers indépendant ont confirmé que le siège Big Boost, lorsqu'il est installé selon les instructions existantes d'Harmony, est conforme à toutes les exigences réglementaires. Toutefois, dans certains essais effectués par un tiers pour le compte de Transports Canada, lorsque la ceinture de sécurité est ancrée à l'avant du pli du siège de manière à ne pas entourer la base du siège d'appoint, certains résultats obtenus montrent qu'en cas de collision, le positionnement actuel de la ceinture de sécurité sous l'accoudoir du Big Boost peut appliquer une pression indue à la poitrine de l'enfant retenu au-delà des limites réglementaires au Canada. Le repositionnement de la ceinture, comme illustré et décrit ci-dessous, réduirait au minimum ce risque potentiel.

Seul le modèle n° 0304018CBR du Big Boost de luxe (vendu au Canada en 2016 et 2017) est touché par cet avis.

Vous trouverez ci-joint un nouvel autocollant d'avertissement latéral que vous devrez apposer sur l'autocollant d'avertissement latéral existant de votre Big Boost. Ce nouvel autocollant montre les nouvelles instructions relatives au positionnement de la partie diagonale de la ceinture de sécurité à trois points de votre véhicule. De plus, un ensemble révisé d'instructions complètes peut être téléchargé à l'adresse suivante : [https://www.harmonyjuvenile.com/ca\\_fr/instruction\\_manuals](https://www.harmonyjuvenile.com/ca_fr/instruction_manuals).

**Veillez vous assurer que la partie diagonale de la ceinture à trois points de votre véhicule est placée PAR-DESSUS l'accoudoir du siège d'appoint comme montré sur l'image ci-dessous :**



Si vous avez des questions au sujet de cette lettre ou des nouvelles instructions de positionnement de votre Big Boost, veuillez communiquer avec Harmony Juvenile Products à l'adresse [customerservice@harmonyjuvenile.com](mailto:customerservice@harmonyjuvenile.com) ou au 1 877 306-1001.

**Service à la clientèle de Harmony**  
**Courriel : [customerservice@harmonyjuvenile.com](mailto:customerservice@harmonyjuvenile.com)**  
**Tél. : 1 877 306-1001**